

PANDORE @ LAPP

lundi 21 octobre 2019 08:49

[Lien MindMap](#)

[Pandore spécifications](#)

 Faire dossier technique de PANDORE + nomenclature

Achat nécessaire pour PANDORE @LAPP coté mécanique

? 

Isolant Armaflex - en attente réponse Susanne -> ArmaflexXG + Armaflex

Email à Armaflex sur leur site pour valider l'absence de Classe 0 le 2019-11-29

Rouleau auto-adhésif de largeur 1m ép45mm - délai livraison 1 semaine

AF-C0-32MM/E en 45mm épaisseur (32+13) C0 = classe 0

OU **50mm - AF-50MM/EA**

Plafond 2m

Table 2m

Arrière 2m

2x Coté 995mm

2x Bande 90mm

Porte 1755mm

= 10m

-> En rouleau de 5m -> il faut 3 rouleaux à 175€/m² = 2625€

XG-32-99/EA en 3m -> x4

XG-13-99/EA en 8m -> x2

Scotch interface

Tél 06 85 28 42 41

Sylvain.saindon@armacell.com

Réception - ELCOM-ITEM profilé alu - Arrivé - BL

Problème de charnière non conforme

Contact pris avec fournisseur pour renvoi nouvelles pièces

Listing des éléments ITEM - 4.150€ + 850€ + 350€ = 5.350€

Squelette extérieur

80² Lourd - 2x 2000 (avant poutre haute + basse)

80² Lourd - 2x1094 (poteau porte)

80x40 N - 2x2000 (arrière poutre haute + basse)

80x40 N - 3x1014 (poteau)

80x40 N - 6x962 (traverse)

40² N - 4x880 (support plaque arrière)

80² N - 2x1840 (poutre châssis bas)

80² N - 4x920 (poutre transverse)

80² N - 2x550 (poteau châssis bas arrière)

80² N - 2x510 (poteau châssis bas avant)

80² N - 4x124 (embase pied)

4x0.0.265.29 - Pied D80, M16

4x0.0.406.33 - Plaques de base 8 80x40, M16

4x (roues pivotantes charge lourde avec frein D125mm)

5x item-0048522-Paumelle-8-80x80 (charnière lourde)

4x item_0043624_Angle Bracket Set 8 160x80 (équerre de raideur)

40² N - 2x1005 (poteau porte)

40² N - 2x1915 (poutre porte)

Squelette intérieur - NON MONTE DANS SQUELETTE EXTERIEUR

40² N - 4x1900 (poutre longueur)

40² N - (4+4+3)x912 (poteau)

40² N - 10x770 (poutre largeur)

40² N - 2x850 (poutre milieu)

Chariot - NON MONTE DANS SQUELETTE INTERIEUR

40² N - 4x850 (poutre largeur)

40² N - 2x1200 (table longueur)

40² N - 2x440 (table largeur)

8x Equerre charnière ITEM-0045776

Listes des éléments autre entreprises que ITEM

HEPCO MOTION - rail chariot + guide source

 2020-02-10 - PANDORE - 2x Rail - HEPKO MOTION - TS-3561-28 (chariot) - ~~137€14/pu~~ 141€56/pu



? En attente CDC mouvement source - 1x unité de translation - HEPKO MOTION - PDU2 LT L=1000 (support source longeron) - 669€20

2x capteur de fin de course mécanique - PDU2-V3SWA-M - ~~34€86/pu~~ 52€76/pu

 2020-02-10 - PANDORE - LiftOMat - vérin porte -> SKF Stabilus -> **DEXIS** (distributeur)

0x Lift-O-Mat 2395LC (force F1 de 1100N - p45) (vérin de porte du CERN)

2x Lift-O-Mat 2088LO (force F1 de 500N - p45) (vérin de porte du LAPP) - total 251€70



💰 Emile-Maurin - verrouillage porte
3x Emile-Maurin 26-031-40 (grenouillères) - total 145€30



2018.01.08-
ROXTEC-D...

📞 E2M - isolant + attache vérin - email 2020-01-23
12x AtlasPixel-80-10-017-Pandore2m-SqueletteExterieur-Dorsale A.1 - Matière Téflon
4x AtlasPixelPandore-70-10-025-PorteBattanteRotuleFixeEquerre A.1 - Matière 2017
12x AtlasPixelPandore-90-10-027-PorteBattanteVerrouFixe A.1 - Matière 2017

Plaque de fermeture

Listing des éléments

📋 2020-02-10 - C2S - PLAQUES - 2017 - ATTENTION Trous à faire en oblong 2x L.1174xl.1042 ep2mm
(droite & gauche)
1x L.2000xl.1094 (arrière)
2x L.2000xl.1042 (haut & bas) ATTENTION avec passage d'interface
1x L.1835xl.1085 (porte)

📅 2020-02-03 - PANDORE - ROXTEC x8 - 77€48/pu

💡📞📋 Adaptation HandlingFrame dans PANDORE



PIXEL-DT-2
4-01-B-Lo...

