Expérience EM141: tests Chlo C6-7 et moniteur Rutherford





Juillet 2024 faisceau d'40Ar à 38.5 A MeV

Septembre 2024 faisceau d'129Xe à 50 A MeV

Montage d'une Chlo refaite au GANIL en 2024 (Capucine & Marius)









La veille du faisceau, test de tenue au vide et mesure avec source 3 alphas:

- Vide ~ok avec 40 mbars
- Corrélation Chlo et silicium, structure double sur la Chlo et offset.
- Deux voies 6h et 11h défectueuses, surement la connectique (en cours d'investigation)

Montage d'une Chlo refaite au GANIL en 2024 (Capucine & Marius)








Perte de vide dans la nuit de mercredi à jeudi, avant la prise de faisceau. Le collage n'a pas tenu à 40 mbars de C_3F_8 , légère fuite mais vide trop dégradé. Après avoir espéré un tube d'alimentation mal branché, on se résout à changer la ChIO

Chlo dissipation 6-7 #1



Refaite au LPC? En 20?? Testée à la pression atmosphérique avec de l'He (perte de 1,67 mbar/h). Toutes les voies fonctionnent.

Test Chlo C6-7 avec faisceau-cible ¹²⁹Xe+¹¹²Sn @ 50 A MeV, 5 Uts.

- Jeudi 12 septembre 2024, ~22h, Run 37, P=30 mbar, HV=-250 V
- Vendredi 13 septembre 2024, ~12h, Run 40, P=40 mbar, HV=-300 V
- Vendredi 13 septembre 2024, ~17h20, Run 42, P=50 mbar, HV=-375 V Filtre à oxygène, 7,5 V /mbar en C_3F_8 (R. Dayras) Poids bouteille 14,00 kg jeudi 12 septembre 17h45

Poids lundi matin 16 septembre 13,20 kg 9h30








Test Chlo C6-7 avec faisceau-cible ¹²⁹Xe+¹¹²Sn @ 50 A MeV, 5 Uts.

- Jeudi 12 septembre 2024, ~22h, Run 37, P=30 mbar, HV=-250 V
- Vendredi 13 septembre 2024, ~12h, Run 40, P=40 mbar, HV=-300 V
- Vendredi 13 septembre 2024, ~17h20, Run 42, P=50 mbar, HV=-375 V Filtre à oxygène, 7,5 V /mbar en C_3F_8 (R. Dayras) Poids bouteille 14,00 kg jeudi 12 septembre 17h45 Poids lundi matin 16 septembre 13,20 kg 9h30




Recyclage/récupération du C₃F₈







Chlo-Si Couronne 6, dissipation #1, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=30 mbars HV=-250 V)




Chlo-Si Couronne 6, dissipation #1, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=40 mbars HV=-300 V)




Chlo-Si Couronne 7, dissipation #1, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=40 mbars HV=-300 V)



Chlo-Si Couronne 6, dissipation #1, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)




Chlo-Si Couronne 7, dissipation #1, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)




Cartes Si-Csl INDRA

¹²⁹Xe+¹¹²Sn @ 50 A MeV


Si-CsI Couronne 6, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)




Si-CsI Couronne 7, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)



Si-CsI Couronne 8, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)



Si-CsI Couronne 9, 129Xe+112Sn @ 50 A MeV (P=50 mbars HV=-375 V)



Moniteur faisceau (Rutherford)





Positions géomètres


Moniteur Faisceau	Centre	+ 0.6	- 0.1	+ 1 756.8	Centre des trous
	PM 1	- 38.6	+ 39.1		
	PM 2	+ 39.8	+ 39.1		
	PM 3	+ 39.8	- 39.3		
	PM 4	- 38.6	- 39.3		


En juillet on a envoyé les signaux du Rutherford dans un discri multi voies piloté à distance. Problème les seuils max étaient assez bas, on n'était pas sûr de sélectionner le pic élastique.

Pour l'instant on utilise les voies et câbles CsI de la couronne 2, modules 1, 3, 5 & 7












Clément Petit Mémoire de **Stage L3 GANIL**

Section efficace sur des télescopes de FAZIA par nombre d'évenements

Numéro de Run








Analyses faites par John

Résultats bruts

AO Ar+64Ni @ 38.5 A MeV

Moniteur Rutherford

Résultats corrigés en tenant compte d'un décalage du faisceau / centre.



Analyses faites par John

Résultats bruts

40 Ar+64Ni @ 38.5 A MeV


Telescopes centraux FAZIA

Résultats corrigés en tenant compte d'un décalage du faisceau / centre.

En septembre John a eu l'idée d'envoyer les signaux dans un module MDPP pour « voir » les signaux directement et appliquer une coupure sur le pic élastique. Puis du MVLC2 vers MVLC1.



Rutherford, 4 détecteurs plastiques ¹²⁹Xe+¹¹²Sn @ 50 A MeV Échelle 1V/div - 100 ns/div



Bilan Chlo:

- On a une Chlo 6-7 « dissipation » qui fonctionne.
- Les voies HV et signaux + préamplis fonctionnent.
- Revoir certains PA, niveau de bruit, offset...
- Analyser les résolutions à 30, 40 et 50 mbar.

La suite

- Réparer la Chlo 6-7 complète.
- Tester la 8-12 existante, en refaire une autre à neuf?

Bilan moniteur Rutherford:

- Principe de fonctionnement ok.
- Comparaison avec télescopes FAZIA qui « voient » un pic élastique.
- Comprendre les écarts FAZIA-moniteur.
- Refaire le support mécanique pour avoir des plus petits angles ~1,3-1,5°.