

Liste de questions au sujet des testbeams

Détecteurs

- 5 ASUs : scan en tension, réponse de l'ASU 44 ;
- 3eme ASU résistif : calendrier ;

Système de gaz

- fuite sur la/les nourrice(s) ;
- plage dynamique du rotamètre ;

DAQ

- lecture digitale, analogique, digitale+analogique ;
- trigger rapide ;
- DCC/DIF/iDIF spare ?

BT et HT

- démontage AMREL ;
- patch panel nécessaire ;
- CAEN bug
- slow control Kostas

Transport

- véhicule ;
- paperasse → Ulysse ?

Lecture analogique

- modif iDIF

PC acquisition

- licence Labview ;
- espace disque ;
- remote desktop ;

Labview

- rajout d'un 6eme ASU ;
- passage aux ASU 4MR ?

Framework

- reconstruction données analogiques ;
- problème de la fusion des evts par GTC ;

Services DESY

- gaz Ar/CO2 ;
- rack VME ;
- absorbeurs acier ;