



Laboratoire d'Annecy de Physique des Particules


Types 0 : documentation qualité

réception des pigtails fast

Lundi 18 janvier 2021



- Où trouver les documents qualité ?
- Dans IN2P3-Box :



- Documents présents :
 - Modèles de documents
 - Procédures

- Document remis à jour :
 - Modèle de fiche de réception
 - Procédure de réception

- Réception des pigtails power fast de chez le fabricant => faite
- Réception des pigtails fast de retour de chez le câbleur => faite
- Réception des Zray => faite
- Réception des pigtails data de chez le fabricant => A faire

- Documentation des réceptions disponible dans la Box-IN2P3 :

🏠 > Types 0 > Pigtails fast > **Incoming Inspection Sheet** ➦



Nom ▾



Enregistrements réception ATLAS-Type0-TBD-002 V-02.xlsx



Zray ZA8H-12-0.33-Z-07



Pigtail_power_fast_cable



Pigtail power Fast

- Documentation en préparation :
 - Procédure de tests pour les Pigtails
 - Procédure d'assemblage
 - 1 NCR (Non-Conformance Report) lors de la réception des pigtails power de retour de chez le câbleur

- Sur un backup régulier de la box IN2P3 pour la production
- Sur le marquage des composants et leur lien avec la production database
- La quantité à produire
- L'implantation de la salle :
 - Nombre de postes
 - Nombres de personnes
 - Organisation