

TDM misc

Integration

- **Achats recents:**

ventillateur 40 mm (x 25) [1]

Pate thermique Arctic MX4 [2]


Baie informatique [3]

Ventilateur en ligne [4]

Caloduc (x 30) [5]

Piece pour fixer les caloduc (imprimé 3D avec JLC3D) (x 12)

Visserie



[1]https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/ventilateur_pour_serveur_arctic_s4028-6k_40_mm_lot_de_5-330548

[2] https://www.reichelt.com/fr/fr/shop/produit/arctic_mx-4_pate_thermoconductrice_20_g-131294

[3] <https://www.brico-reseau.com/fr/baie-montee-ligne-800-h42u-l600-p600-p-av-sa-p-arr-zp-sans-pl.html>

[4] <https://www.mouser.fr/ProductDetail/Hammond-Manufacturing/FP3F230?qs=EBDBIbfErPzI5BnJpRFOVw%3D%3D>

[5]<https://www.mouser.fr/ProductDetail/Advanced-Thermal-Solutions/ATS-HP-F9L200S70W-014?qs=lc2O%252BfHJPVZw%252BzBGmQ2yA%3D%3D>

Integration

- Tests de temperatures à faire:
 - 4 cartes avec boitier dans baie avec ventilateurs de coté
- Tests des alimentations à faire



Tests automatiques

- Probleme avec microcontrolleur: semble être à l'initialisation
- Quelques petits ajustements dans la procedure:
 - Fera tester à Francois T.
- Portage au PC portable pour le set Ouestronic
- SFP ?
- Dates de visite possible ?

MIDAS

- Lancer la front end a partir de l'adresse IP possible ?

JPARC

- Montage du mat avec Sebastien, Boris
- Procedure Ulisse entamée
2 mats, 2 pieds, visserie, 1 antenne